

浅谈隧洞开挖塌方处理技术应用

林道烛

浙江省隧道工程集团有限公司, 浙江 杭州 310031

[摘要]隧洞施工中在不良地质围岩情况下,隧洞会造成塌方等事故,不仅会对隧道施工造成安全隐患,还可能导致地面建筑物、道路等设施的破坏。能否高效处理隧洞滑层问题是影响隧洞进度、工程质量的关键因素。对隧洞塌方进行研究,制定相应的处理措施,对于隧道工程的顺利进行具有重要意义。以庆元抽水蓄能电站筹建期隧洞工程中的通风兼安全洞为例,探讨分析隧洞塌方的防治方案。

[关键词]隧洞施工;塌方;超前支护;滑层处理

DOI: 10.33142/ect.v3i2.15503

中图分类号: TU5

文献标识码: A

Brief Discussion on Application of Tunnel Excavation Collapse Treatment Technology

LIN Daozhu

Zhejiang Tunnel Engineering Group Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 310031, China

Abstract: In tunnel construction, accidents such as collapse can occur under adverse geological conditions, which not only pose safety hazards to tunnel construction, but also may cause damage to ground buildings, roads, and other facilities. The efficient handling of tunnel sliding layer problems is a key factor affecting tunnel progress and engineering quality. Studying tunnel collapse and developing corresponding measures is of great significance for the smooth progress of tunnel engineering. Taking the ventilation and safety tunnel in the construction period of Qingyuan pumped storage power station as an example, this paper explores and analyzes the prevention and control measures for tunnel collapse.

Keywords: tunnel construction; landslide; advanced support; sliding layer treatment

1 工程概况

庆元抽水蓄能电站筹建期隧洞工程位于浙江省丽水市,通风安全洞位于下水库的右岸,其进口位于下库环库公路起点附近,出口与地下厂房上层相连。隧洞总长1634.00m(其中分岔段长30.00m),隧洞进口底板高程为690.50m,出口底板高程588.50m,隧洞平均纵坡6.36%。隧洞为直墙圆拱型断面,衬砌后洞径7.50×6.50m(宽×高)。现以桩号通0+630~通0+661塌方处理的方案予以介绍。




图1 工程总平面布置图

2 原断面支护设计

通风兼安全洞桩号通0+630~通0+660围岩判为Ⅲ类,采用全断面光面爆破开挖方法,Ⅲ类围岩洞身段,采用锚喷网联合支护方式,系统锚杆 $\Phi 25@150\times 150\text{cm}$, $L=450\text{cm}$ 、入岩440cm,梅花型布置;喷10厚C25混凝土,挂 $\Phi 8@20\times 20\text{cm}$ 网筋;洞身布置 $\Phi 56$ 、孔深300cm、间排距300cm的系统排水孔,并用 $\Phi 50$ 软式不透水管接入

底部排水沟。

3 塌方产生原因及分析

3.1 超前预报

施工中,在开挖至该桩号附近,已进行地质预报。该桩号掌子面岩性为微新流纹质晶玻屑熔结凝灰岩,镶嵌结构;岩体完整性差,渗、滴水,裂隙较发育,经综合判断围岩为Ⅲ类。根据已有预测图发现该桩号存在断层情况,但无明显塌方趋势。





图2 超前预报探底雷达波形图

3.2 塌方产生原因

在该岩体中,主要发育了三组裂隙,这些裂隙之间的间距大约在0.2~0.5M之间。整体而言,岩体呈现出以镶嵌结构为主的特征,但其完整性相对较差。在左壁部分,沿着一些长大的裂隙,裂隙充填物为高岭土,局部的流水呈“小线状”。由于受到爆破振动、渗漏水以及重力等因

除了上述客观因素外,在开挖过程中支护措施未能及时有效地实施,喷砼质量不符合规范要求围岩在失去必要的支撑后,也可能发生塌方,从而进一步增加了塌方的风险。附图 3 塌方断面示意图。



喷砼湿喷台车施工工艺;

喷砼材料由拌和站按生产配合比拌制,混凝土罐车运输至现场;

在砼喷射前洞壁采用高压风冲洗干净;

5.6 超前支护

超前支护采用单排 $\Phi 42$, L4.5m 注浆小导管,环向间距 0.3m,上倾角 10° ;

小导管端头与立钢拱架焊接密实;

注浆应采用注浆泵注浆,注浆顺序遵循“由下至上,先稀后浓”原则;

注浆压力:一般为 0.5~1.0 MPa;浆液初凝时间:1~2 min;

采用水泥为 P.O.42.5 普通硅酸盐水泥,砂采用中细砂。

6 隧洞塌方防治措施

6.1 加强地质超前预报

为了有效预防隧洞塌方,需要加密超前地质预报的次数。通过地质超前预报,可以准确预测前方围岩的岩性、裂隙和地下水情况,为后续的施工提供重要的技术支撑。这是预防塌方的主要手段之一,能够为施工团队提供关键信息,从而采取相应的预防措施。

6.2 加强软弱围岩段排水

在隧洞施工过程中,应根据实际情况及时安装排水管,将水引流至临时排水渠。在爆破钻孔时,如果发现有裂隙水出现,也应立即进行引流处理。通过隧洞排水系统将水排至洞外,可以有效避免水对施工现场造成的影响,确保施工安全。

6.3 短开挖、强支护

隧洞项目施工周期长,工序繁多,不同工序之间需要较长的搭接时间,这很容易造成施工间隙岩石结构的变化,从而导致土质松动,引起塌方。为了确保岩石结构的稳定,在施工过程中,可以采取短开挖强支护的方式,缩短循环进尺,开挖完一循环后及时跟进支护,避免围岩长时间暴

露,从而减少意外风险。

6.4 加强爆破控制

隧洞爆破是一个高风险环节,极易造成地下结构的破坏或岩石稳定性受损,从而产生安全隐患。因此,在爆破施工前,必须根据项目具体情况制定科学的爆破方案,确保各种参数符合方案规定,并严格执行技术指标。爆破效果不佳可能会导致隧洞超挖甚至塌方,因此合理控制爆破进尺、爆破范围,严格控制爆破药量是施工控制的关键。每次爆破后,应当及时记录爆破情况,并根据爆破效果及时对下一循环进行调整。

6.5 加强监测

在隧洞施工中,通过加强监测工作,可以有效避免各种施工事故的发生。通过监测数据,可以及时了解洞内围岩和支护的实际情况,这些数据对于指导后续施工的科学有序进行至关重要。监测结果可以作为调整施工方案和采取预防措施的重要依据。

7 结束语

隧洞施工中,在不良地质围岩段受地下水和爆破振动等外力的作用下造成隧洞塌方等性事故,通过本案例塌方处理措施和后期的预防处理,为以后遇到类似问题提供技术支持和实践资料。

[参考文献]

- [1]王景义.输水隧洞弱胶结软岩洞段支护结构优化研究[J].水利科学与寒区工程,2021,4(5):162-164.
- [2]李晓飞.断层构造带下支护方法和间距的优化选择[J].采矿技术,2020,20(1):54-56.
- [3]刘洋.软岩隧道塌方处理技术[J].交通世界,2022(17):49.
- [4]吴昊.隧道施工中塌方的原因及防治措施分析[J].工程机械与维修,2022(6):213-215.

作者简介:林道焯,男,天津大学土木工程,浙江省隧道工程集团有限公司,高级工程师。